

Tyngd, Bly eller modellerera 3x15 Fur

Rodret bör kapas

Vingknäcker och fog mellan ving/kropp limmas med epoxi.

V-Form

1:5 balsa

LUKAS


HKG Gunnar Wivardson Gråbo

Skala 1:1

Martin Larsson 060389

Stabbe och roder profileras (kanterna rundas)

Stabben limmas under kroppen



Ving skärs ut med morakniv eller balsa-hyvel. Slipas med Sandpapper och lackas 3gr med trälack.

Se även Flygbladet Nr 1/88